

A thick, vertical blue bar with rounded ends, positioned to the left of the main text.

Абонентские терминалы ONT

NTU-RG1421G-Wac, NTU-RG1431G-Wac

Release notes, версия ПО 3.50.3 (28.02.2025)

Версия 3.50.3

Bug Fixes:

- LED. Исправлен цвет индикаторов LAN-портов.
- DHCP. Исправлен спам DHCP request при настройке схемы с DHCP Relay.
- VoIP. Исправлено зависание сервиса VoIP в некоторых конфигурациях.
- VoIP. Периодический сброс активного звонка.

Версия 3.50.1

Features:

- System. Добавлена поддержка Wi-Fi чипа BCM43602A3.

Bug Fixes:

- System. Исправлена проблема с периодическими перебоями в работе мультикаста.
- Web. Исправлена проблема с отсутствием возможности настройки Wi-Fi 2.4GHz в веб-интерфейсе.

Версия 3.50.0.1342

Features:

- System. Добавлена поддержка IPv6.
- System. Добавлена возможность использования L2TP-соединения в качестве default GW.
- System. Реализована остановка dhcpc на management-сервисе при разрыве оптики.
- OMCI. Реализовано детектирование и отправка OMCI low/los video power alarm.
- Security. Устранена уязвимость CVE-2020-12695 (UPnP CallStranger).
- Security. Устранена уязвимость CVE-2019-15126 (Kr00k).

Bug Fixes:

- System. Исправлены счетчики upstream bcast пакетов.
- System. Исправлена работа индикатора TV.
- System. Исправлено формирование ICMP destination unreachable при недоступности хоста.
- OMCI. Исправлено вычитывание параметров DDMI на Hisense LTY9775M-CCG.
- OMCI. Исправлена валидация файла прошивки при обновлении по OMCI.
- Web. Исправлен сбой при смене пароля пользователя user.
- TR069. Исправлено падение демона tr69c при изменении SSID.
- VoIP. Исправлена передача факса по G711.
- VoIP. Исправлена передача факса по T38 (на SSW IMS Huawei и SoftX3000 Huawei).

Версия 3.30.3.16

Bug Fixes:

- VoIP. Исправлена проблема при завершении входящего вызова.
- System. Исправлено некорректное отображение show laser при вычитывании по OMCI.

Версия 3.30.1.284

Features:

- Web. Добавлена проверка валидности имени группы.
- VoIP. Добавлена поддержка круглых скобок в digitmap.

Bug Fixes:

- System. Устранены зависания системы при вычитывании статистики по OMCI.
- System. Исправлено пропадание VLAN на RG Bridge.
- System. Исправлено пропадание IPv6-адреса на бридже при поднятии PPPoE.
- System. Исправлен сбой вычитывания DDMI-информации.
- System. Исправлено дублирование правил iptables.
- System. Исправлено создание правил ACL.
- System. Исправлена работа Loop Detection.
- System. Исправлено прохождение фрагментированных пакетов.
- System. Исправлено выставление режима работы LAN-портов.
- Web. Исправлено отображение статистики во вкладке Optical.
- TR069. Исправлен сбой при выполнении Periodic Inform.
- VoIP. Исправлена работа DTMF.

Версия 3.30.0.1011

Features:

- System. Добавлена поддержка нескольких WAN-сервисов в одном бридже.
- System. Добавлена поддержка проброса OSPF-пакетов в режиме OMCI bridge.
- System. Добавлена поддержка DDMI для триплексора Hisense LTY9775M.
- Security. Добавлена защита от подбора паролей в telnet.
- Security. Добавлен лимит на количество telnet-сессий.

Bug Fixes:

- System. Исправлены проблемы при работе разных WAN в общей бридж-группе.
- System. Исправлено пропадание разрешающих правил в iptables.
- System. Устранена утечка памяти при конфигурировании.
- VoIP. Исправлена проблема с отправкой пакетов со старого порта при обновлении портов.
- VoIP. Исправлен перезапуск vodsl-демона при истечении lease time и получении нового IP-адреса.
- Web. Исправлено отображение времени на станции Parental Control.
- Web. Исправлена смена настраиваемого модуля Wi-Fi при применении параметров.
- Web. Исправлено отображение статуса соединения для IPv6.
- TR069. Исправлено падение демона tr69c при сбросе на заводские параметры.

Версия 3.28.2.659

- System. Добавлена поддержка NTU-RG-1421GC-Wac.
- System. Добавлена поддержка триплексора.
- System. Исправлено пропадание ip rule.
- System. Устранена утечка дескрипторов при работе с I2C.
- System. Исправлены проблемы с маршрутизацией при наличии двух и более IPoE-соединений.
- System. Исправлено появление дублирующих правил iptables.
- System. Исправлена ошибка при получении PLOAM невалидного размера.
- System. Исправлено падение при поднятии туннеля PPTP поверх PPPoE.
- Web. Исправлен механизм смены пароля для user.
- WiFi. Исправлено конфигурирование PSK через TR69.
- WiFi. Исправлено падение драйвера.
- WiFi. Удален 34 канал из RU-профиля.
- Voice. Изменен список кодеков по умолчанию.
- Voice. Исправлена работа DNS SRV.
- Security. Добавлена защита от несанкционированного запуска команд через CLI.
- Security. Добавлена защита от подбора пароля в Web/Telnet.
- Security. Добавлена отдельная настройка доступа до Web/Telnet в management-сети.

Версия 3.28.1.170

- System. Исправлена ошибка в работе DNS при использовании нескольких услуг на одном сервисе.
- System. Добавлена поддержка шейперов в ONT и ONT-RG режимах.
- System. Добавлена поддержка предустановленной (Easy mode) конфигурации.
- TR069. Исправлена проблема доступности ONT по TR при очистке MAC-таблицы на OLT.
- TR069. Изменено дефолтное значение SSID и KeyPassPhrase.
- TR069. Добавлена возможность установки Wi-Fi PreSharedKey в формате Plain text.
- TR069. Исправлена проблема с созданием DDnsCfgObject, что мешало работе dynamicDNS.
- Web. Исправлено некорректное значение счетчика отброшенных пакетов в веб-интерфейсе.
- Web. Исправлено изменение LAN IP через Web.
- Voice. Исправлена проблема с исчезновением SIP проху при получении адреса на WAN-интерфейсе.
- UPnP. Исправлена проблема с постоянными рестартами UPnP из-за дублирующихся правил iptables.