



Абонентские оптические терминалы

NTU-52V, NTU-52VC

Release notes (12.2024), версия ПО 1.3.5

Версия 1.3.5

Bugs fixed:

- System. Исправлено создание лишнего bridge при работе с внутренним ACS LTP-16N.

Версия 1.3.4.14

Bug Fixes:

- System. Исправлено удаление multicast VLAN на при работе с LTP-16N.
- System. Исправлено падение при создании IPoE_voice и OMCI bridge.

Версия 1.3.3.350

Enhancements:

- System. Увеличено максимальное количество правил Port Forwarding до 32.
- TR69. Добавлены ноды для привязки IP к MAC-адресу.
- TR69. Добавлена нода для настройки VoIP Region.
- VoIP. Реализован функционал SRV DNS.

Bug Fixes:

- System. Исправлена неработоспособность ограничения скорости upstream в профиле shaping.
- System. Исправлена неработоспособность RG-bridge после реконфигурации/сброса в default.
- VoIP. Исправлена стопроцентная загрузка процессора во время регистрации телефонии.

Версия 1.3.2.293

Features:

- System. Ускорен процесс конфигурации по OMCI (оптимизирована фаза MIB_UPLOAD).
- System. Оптимизировано взаимодействие с OLT LTP-16N.


Bug Fixes:

- System. Исправлено вычитывание значения Video Power при первом запросе с OLT.
- System. Исправлено падение при создании IPoE_voice и OMCI bridge.
- System. Исправлено создание статических маршрутов через ACS.
- System. Исправлено пропадание доступа до сети Интернет при настройке multicast-правил в профиле портов.
- Web. Скрыто отображение Video Power для устройств без триплексора.

Версия 1.3.1.140

Features:

- System. Реализовано динамическое изменение списка служебных VLAN¹ в зависимости от конфигурации сервисов.

 ¹ Служебные VLAN: 4000-4005, 4022-4024, 4026, 4027, 4032, 4039.

Версия 1.3.0.824

Features:

- VoIP. Добавлена поддержка Чешской локали.
- Web. Добавлен пересчет маски в DHCP-пуле при изменении маски LAN.
- Web. Отключен чекбокс NAPT при создании IPoE.

Bug Fixes:

- System. Исправлена изоляция broadcast-трафика между бриджами.
- System. Исправлен алгоритм работы Status LED.
- System. Исправлена проблема создания более 6 сервисов.
- System. Исправлены ошибки при загрузке системы.
- System. Исправлены ошибки при настройке OMCI Bridge.
- System. Исправлены проблемы при просмотре SmartTV.
- System. Исправлена работа JumboFrame через IPoE.
- System. Устранена перезагрузка ONT при передаче трафика через omci-bridge.
- System. Исправлена работа PPTP-туннеля через NTU-52V.

Версия 1.2.1.1658

Features:

- System. Добавлена изоляция между LAN-портами из разных групп.
- System. Реализована работа Statefull Firewall на NTU-52V.
- System. Добавлена защита от удаления LAN-interface.
- System. Добавлен автоматический перезапуск CwmpClient в случае ошибки.
- System. Реализован механизм фильтрации IGMP-групп.
- System. Добавлен запрос DHCP-опций 33 и 121 при получении адреса на NTU-52V.
- Web. Пользователю "user" разрешена настройка сервиса Z-Wave.

Bug Fixes:

- System. Исправлена работа PPP при использовании connect to demand.
- System. Устранен spam-трафик на LAN-порты при отсутствии WAN-интерфейса.
- System. Исправлен момент с рестартом сервиса management при переподключении оптики.
- System. Исправлена работа MAC filtering.
- System. Исправлена работа IP/Port Filtering.
- System. Исправлена работа Multicast при использовании отдельного mcast vlan.
- System. Исправлена проблема с расшифровкой SIP Password.
- System. Исправлено сохранение пароля пользователя "user".
- System. Исправлена выдача IP-адресов Wi-Fi клиентам при использовании сторонней AP в LAN-сети.
- TR69. Исправлено формирование индексов Marking и Filter при группировке беспроводных интерфейсов.
- Web. Исправлено отображение статуса LAN-портов.
- Web. Исправлено несоответствие номеров LAN-портов.
- Web. Исправлено отображение статуса PPP после реконфигурации ONT.
- Web. Исправлена работа утилиты ping.